



## Grundinstandsetzung Straßburger Straße

### Vorstellung der aktuellen Planung der Mittelinsel

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer – Herr Grote  
GHP – Landschaftsarchitekten – Herr Schierstedt und Herr Hageböke



LSBG  
Landesbetrieb Straßen,  
Brücken und Gewässer  
Hamburg



# Grundinstandsetzung Straßburger Straße




LSBG  
Landesbetrieb Straßen,  
Brücken und Gewässer  
Hamburg



## Projektübersicht

- Planungsbereich Mittelinsel
- Krausestraße bis Nordschleswiger Straße
- Parkplätze
- Querungen und Erreichbarkeit



- PKW Verkehr
- Fußläufiger Verkehr
- Ausstattung


## Baumbestand – Baumscheiben



- Linden an Kante
- Pappeln im Osten
  
- Bestand: 81 Stk.
- Fällung: 13 Stk.
- Neupflanzung: 16 Stk.
- Verpflanzungen: 7 Stk.
  
- Planung: 84 Stk.  
(dauerhaft gesichert)




## PKW Verkehr – Parkplätze West



- Schrägaufstellung 60°
- Fußweg im Mittelstreifen
- vergrößerte Baumscheiben
- Parkplätze versickerungsoffen




## PKW Verkehr – Parkplätze Ost




- Nebenfahrbahn
- beidseitig 60° Schrägaufstellung
- vergrößerte Baumscheiben
- Parkplätze versickerungsoffen




## PKW Verkehr – Querungen



- Querungen über Mittelinsel
- **Metzer Straße**
- Ditmarscher Straße
- Schwansenstraße
- Mittig zwischen Elsässer Straße und Nordschleswiger Straße




## PKW Verkehr – Querungen



- Querungen über Mittelinsel
- Metzger Straße
- **Ditmarscher Straße**
- Schwansenstraße
- Mittig zwischen Elsässer Straße und Nordschleswiger Straße




## PKW Verkehr – Querungen




- Querungen über Mittelinsel
- Metzger Straße
- Ditmarscher Straße
- **Schwansenstraße**
- Mittig zwischen Elsässer Straße und Nordschleswiger Straße




## PKW Verkehr – Querungen



- Querungen über Mittelinsel
- Metzger Straße
- Ditmarscher Straße
- Schwansenstraße
- **Mittig zwischen Elsässer Straße und Nordschleswiger Straße**




## PKW Verkehr – Kreuzung Krausestraße



- Grüner Mittelstreifen
- Trennung durch Zaun oder Hecke
- Zusammenhängende Baumscheiben
- Neue Baumpflanzungen




## PKW Verkehr – Kreuzung Nordschleswiger Straße



- Grüner Mittelstreifen
- Trennung durch Zaun
- Zusammenhängende Baumscheiben



## PKW- und fußläufiger Verkehr – Straßburger Platz




- Querung an Elsässer Straße und Ditmarscher Straße
- Taxistand bleibt bestehen





## PKW- und fußläufiger Verkehr – Taxistand



- Taxistand bleibt bestehen
- Schutz der Bäume
- Zentrale Lage im Quartier
- Beschattung der Taxen



## Ausstattung –Heckenkörper




- Heckenkörper



## Ausstattung – Infotafeln



- Lokale Information
- Historische Fakten




## Ausstattung – Bänke



- Bezug zum Straßburger Platz
- Aufnahme der Formen




## Ausstattung – Beton und Stahl



# Parkplatzbilanz

- Bestand: 197 Stk.
- Planung: 152 Stk.



*(Zusätzliche Parkplätze an der Straßenseite sind nicht dargestellt)*

